



ROST
FREI
*

3 Form

- P mit Pilzgriff
L mit L-Griff
T mit T-Griff

1	2											d ₂	d ₃		d ₄	l ₂ ±1	l ₃			l ₄		l ₅	Aufnahme- bohrung H11
d ₁ -0,04 -0,08	l ₁ +0,6											Form P	Form L / T			Form P	Form L	Form T	Form L	Form T			
5	10	15	20	25	30	-	-	-	-	5,5	11,3	11,8	20	6	17,6	31	31,3	43,8	45,2	12,6	5		
6	10	15	20	25	30	35	40	45	50	7	11,3	11,8	20	7	17,6	31	31,3	43,8	45,2	12,6	6		
8	20	25	30	35	40	45	50	-	-	9,5	14,1	14,7	25	8,2	22,6	35,1	35,4	49,7	51,5	15,8	8		
10	20	25	30	35	40	45	50	60	-	12	14,1	14,7	25	9,6	22,6	35,1	35,4	49,7	51,5	15,8	10		
12	25	30	35	40	45	50	60	70	80	14,5	17,7	18,2	35	10,6	27,3	34,4	34,7	57,1	59,1	20,2	12		